

Yes, We Can.

先進のベストソリューションをいつも

ありがとう通信

Oct.
2016 vol. **39**

エレックスの技—⑮

変圧器吊上げ調査

油中ガス分析において異常と診断された変圧器は内部で過熱や緩み、変色や変形などの症状が現れます。内部巻線を吊り上げる事により、上部ハンドホールからは発見できない異常箇所が見つかります。エレックス極東では、油中ガス分析で得られたガスパターンを経過観察することにより、変圧器の予防保全に役立っています。

特集

PCB(ポリ塩化ビフェニル)の
現状と課題とは!